車両チェックシート　　管理番号：1138033

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年06月	TPG-FBA00	冷凍バン	FBA00-570340

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
206,439km	110PS／81KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：3,030　mm　幅：1,700　mm 高：1,870　mm　門高：1,800 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	ナビ付き タッチパネル反応無し。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右電格ミラー。
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー割れ。ヒーター付き。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本（メイン2本）。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー2本。コンソール欠品穴。
記録簿	有（R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6		
	—	—		
3	4	3	3	
—	—	—	—	
スペア		7	—	

タイヤサイズ

	—	—		
	—	—		
—	—	—	—	
—	—	—	—	
スペア		—	—	

素材：スチール　備考：タイヤサイズ185/75R15。リヤタイヤスタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H181872」	平成30年07月

【備考】左側スライド式サイドドア。ラッシングレール1段。エアリブ。R観音90度ストッパー。床面スノコ板。水抜き穴前側2箇所。断熱厚みサイド50 mmリア50 mm。スノコから高さ1840mm。


直結	東プレ	XV21LOC-R 「H181872」	平成30年07月


【備考】-30℃設定。1時間運転24℃→-12℃確認(外気温23℃)。積算運転時間エンジン:8408時間。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ