車両チェックシート　　管理番号：1138036

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年02月	2PG-FE2ABG	冷凍バン	FE2AB-100546
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
381,638km	260PS／191KW	M/T　７速	エアー	長：8,140 mm　幅：2,340 mm 高：2,160 mm　門高：2,080 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロア

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ エグレ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係


点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L


デフ


点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EAG0 「E6E0030」	平成30年
【備考】断熱:リヤ70mm、サイド45mm。ラッシングレール2段。庫内4ケ(2ケ不灯)。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。			
直結/スタンバイ	デンソー	DS72LE-EP72	平成30年
【備考】外気温＋15℃　-32℃設定　+14.5℃　→　－７,5℃　確認（１ｈ）。 稼働時間17151h			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E0993」	平成30年
【備考】PG寸法:全長1585mm、全幅2385mm、有効長1300mm、有効幅2260mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。エンジンキー3本(メイン2本)、尿素タンクキャップキー2本、ボデーキー3本。バッテリーサイズ130F51（2ケ）。

記録簿　有（H30/5～R8/8）

タイヤ残量

単位：mm

	0	2	
	—	—	
5	6	13	12
—	—	—	—
スペア		1	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：リヤ右2本再生タイヤ