車両チェックシート

管理番号：1138038

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年10月	TKG-FD7JLAG	冷凍ウィング	FD7JLA-25705
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
836,120km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,230 mm　幅：2,360 mm 高：2,290 mm　門高：2,210 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	音出ない
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	〇	左取付曲がり
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	＊2025/10月805408km時クラッチオーバーホール済（記録簿有）。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。左ピラー歪み。左ドアパネル凹み、傷、ズレ有。左コーナーパネル割れ。エンジンキー3本(メイン2本)、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本(固着の為使用不可)。
記録簿	有（R1/9～R8/7）

タイヤ残量

単位：mm

	0	2	
	—	—	
4	0	0	0
—	—	—	—
スペア		4	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：リヤ右2本段減り有

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「TB6997-01」	平成29年

【備考】断熱:リヤ50mm、ウイング40mm、煽り40 mm、天井50mm、床50mm。前立て50mm。鳥居型引出しフック6対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左中間ウイングロック不良。左セイコーラック不良。右ウイングコルゲートパネル凹み。左右サイド・オーバーハングバンパー曲がり。左右煽り傷。


直結/スタンバイ	菱重	TDJS50A-L2	平成29年


【備考】外気温＋24℃　-30℃設定　+24.5℃　→　+3℃　稼働時間3857h


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ