車両チェックシート

管理番号：1138043

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年10月	TDG-NMS85AR	クレーン付平	NMS85-7001373

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
209,953km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：2,660　mm　幅：1,795　mm 高：380　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー、ロッカーケース、インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左ミラーステーキャップ欠品
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ　エンジンキー１本（キーレスリモコン付メインキー１本※作動未確認）

記録簿　有（H26/3～R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6		
	—	—		
6	6	6	6	
—	—	—	—	
スペア		8	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—


素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル　ホイール付スタッドレスタイヤ 6本積込品あり※タイヤ残量 9㎜


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成25年
【備考】煽り 3方開　ロープフック：サイド 7対／リヤ 4ヶ所　ロープ穴 3対			
クレーン３段	タダノ	TM-ZE263MH 「FY9068」	平成25年
【備考】フックイン　最大吊上げ荷重 2.63t　敷板 2枚			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ