車両チェックシート

管理番号：1138048

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年08月	TPG-NPR85AN	セーフティローダー	NPR85-7090230

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
68,809km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：5,675　mm　幅：2,055　mm 高：110　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ　エンジンキー 3本（キーレスリモコン付メインキー 2本）
記録簿　有（R7/7～R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9		
	—	—		
9	9	9	9	
—	—	—	—	
スペア		8	—	

タイヤサイズ

	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ミックス（スペアタイヤはノーマル）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-35NERS 「T3N6551」	令和1年07月


【備考】ラジコン　車載専用型　手動歩み板　床フック 6対　作業灯 2個　ウインチ※ユニック 製造番号：1906A7675　巻上能力 12.8kN（1.3t）


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ