車両チェックシート

管理番号：1138059

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年06月	QPG-FR1EXEJ	冷凍バン	FR1EXE-16562

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,036,159km	380PS／279KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,320　mm 幅：2,280　mm 高：2,300　mm 門高：2,130mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。エンジンキー3本(メイン3本)、燃料タンクキー2本、ボデーキー4本(固着の為使用不可)。バッテリーサイズ165G51×2ケ。

記録簿　有（H30/6～R2/6、R4/6～R8/5）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
9	10	10	9
11	12	10	9
スペア		13	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	LA180897	平成30年05月

【備考】断熱:リヤ、サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。左サイド扉2ヶ所。間仕切り付。リヤ観音扉4枚式。


直結/スタンバイ/２エバ	デンソー	DS72LE-EP72	平成30年05月


【備考】外気温＋13℃　-32℃設定　+14.5℃　→　-14℃　確認(1h)。稼働時間38149h。2エバ(高さ2130mm)。スタンバイ付。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	中	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ