車両チェックシート

管理番号：1138066

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年09月	2RG-FEAV0	ドライバン	FEAV0-590479

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
60,060km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：4,760　mm　幅：1,760　mm 高：2,330　mm　門高：2,270　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	〇	両側電格(右側異音)
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバーキズ。アンダーミラーキャップ欠損。ヒーター付き。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「716G3502」	平成29年

【備考】年式違い。左側スライド式サイドドア(後ろ側パッキン切れ)。ラッシングレール２段。90度ストッパ。R3枚式観音。庫内灯4ケ。左側工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型

特記事項　スマートキー2本、ドアキー2本
リヤフレーム延長
記録簿　有（R5/9～R7/9　R8/10）

タイヤ残量


単位：mm


	7	7		
	—	—		
7	6	7	7	
—	—	—	—	
スペア		7	—	


タイヤサイズ


	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ