車両チェックシート　　管理番号：1138067

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年07月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7090696
走行	**馬力**	**シフト**	**ブレーキ**	**ボディ内寸(ロング)**
245,289km	150PS／110KW	M/T　６速	バキューム	長：4,340 mm　幅：1,930 mm 高：1,850 mm　門高：1,840 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本（キーレスリモコン付き2本）、ボデーキー2本。245,009km時中古エンジン（20,598km）と載せ替え。コンソール欠品穴。 ※R8/10走行距離:245,282kmクラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（R3/4～R8/10）

タイヤ残量

単位：mm

	1	5	
	—	—	
6	4	4	5
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—


素材：スチール　備考：スペアタイヤ欠。


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H191191」	令和1年06月
【備考】左側スライド式サイドドア。ラッシングレール２段。エアリブ。パレティナガイド。リヤ観音90度ストッパ。LED庫内灯2ケ。水抜き穴前後2箇所。断熱厚みサイド75 mmリヤ75 mm。送風口迄高さ1760 mm。左側工具箱。庫内キズ汚れ。			
直結	東プレ	XV32LOC-P 「H191191」	令和1年06月
【備考】-30℃設定。1時間運転21℃→-9℃。外気温23℃。コンプレッサ作動時間エンジン:7548時間スタンバイ:0時間。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001G-B3MRA2 「19T058773N」	令和1年05月
【備考】最大昇降荷重1000kg。全長1350mm。全幅2040mm。有効幅1920mm。キャスターストッパー迄1150mm。			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ