車両チェックシート

管理番号：1138068

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年02月	LKG-FU54VZ	コンテナ車	FU54VZ-501949

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
538,669km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,660 mm　幅：2,480 mm 高： mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	〇	ベルト鳴き オートテンショナー
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	〇	オート操作効かない
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ 左右レンズくすみ
ウィンカー	△	後:右割れ ｻｲﾄﾞ:右不灯 左不灯 サイドウィンカー右側器具不良、左側ソケット無し。
テールランプ	〇	右、取付部割れ
ワイパー	◎	
ミラー	△	ヒーター付き。右カバー擦れ。左カバー割れ(テープ補修)
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本。ドアロックリモコン1ケ(反応悪い)。コンソール欠品穴。天張り汚れ。突入防止装置左右プロテクター欠損。サイドマーカー破損箇所有り。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	5	4	
	—	—	
12	12	12	13
9	9	11	11
スペア		7	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：3軸目再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	喜多村製作所	「T5U704」	平成24年02月


【備考】半自動式中央緊締装置2対、JRコンテナ2個積み、ツイストロック6対。右側バスケット。左側ステンレス工具箱。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ