車両チェックシート　　管理番号：1138070

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年07月	TKG-NPS85AR	平ボディ	NPS85-7005836

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
75,324km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：4,340 mm　幅：2,070 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	フィラプラグ滲み
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ　エンジンキー 1本（キーレスリモコン付メインキー 1本）

記録簿　有（R2/4、R4/1～R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
6	4	3	0
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和1年


【備考】煽り 3方開　セイコーラック 1対　ロープフック：サイド 9対／リヤ 4ヶ所


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ