車両チェックシート

管理番号：1138073

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	令和3年10月	CBF-SQ1F24	平ボディ	SQ1F24-043216
走行	**馬力**	**シフト**	**ブレーキ**	**ボディ内寸(ショート)**
56,456km	130PS／96KW	M/T　５速	バキューム	長：2,860 mm　幅：1,610 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ガソリン
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	〇	左ドア傷
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本(メイン1本キーレス付)。バッテリーサイズ60B24L(1ヶ)。
記録簿	有（R5/10～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
2	3	3	2
—	—	—	—
スペア		6	6

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和3年


【備考】前タテ角出し付。床板腐食割れ、穴あき有り。前タテ左曲がり。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	普通









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ