車両チェックシート

管理番号：1138076

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年08月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-622935
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
540km	220PS／162KW	M/T　６速	エアー	長：6,330 mm　幅：2,270 mm 高：2,230 mm　門高：2,140 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本。キーレスリモコン１個、AdBlueタンクキー2本。ボディーキー 4本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		9	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	MA260151 「260151」	令和8年07月
【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。パレティナガイド。結露防止シート。LED庫内灯3列。水抜き穴４ヶ所。右側工具箱１個。断熱厚みサイド75mmリア75mm。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50J-L2 「6B3700118BL」	令和8年
【備考】-30℃設定。1時間運転18.5℃→-3.5℃。外気温15度。積算稼動時間エンジン: 4時間スタンバイ:0時間。スタンバイコード付き。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2603090713」	令和8年03月
【備考】最大昇降荷重1000kg。全長1550mm。全幅2340mm。有効幅2210mm。キャスターストッパーまで1390mm。ラジコン。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ