車両チェックシート

管理番号：1138081

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年03月	2KG-XZU722M	冷凍バン	XZU722-0012170

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
55,785km	180PS／132KW	M/T　６速	バキューム	長：5,180 mm　幅：2,030 mm 高：1,920 mm　門高：1,880 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付。エンジンキー２本(メイン２本)。
記録簿	有（R6/10～R8/6）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
5	4	5	5
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V050K31」	令和6年

【備考】断熱材：リヤ７５mm、サイド５０mm。ラッシングレール２段。庫内灯３個。水抜き穴前後2対。左サイド扉後開き式。リヤ、サイド扉９０度ストッパー付。リヤ保冷カーテン付。


直結/スタンバイ	菱重	TDJS40J-2L2 「4A1700005BL」	令和6年


【備考】外気温１３℃　－３０℃設定　＋１１.０℃→　－１４.５℃　1h 確認。稼働時間１３９６h。スタンバイ付（ケーブル欠品）。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ