車両チェックシート

管理番号：1138086

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131361

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,675km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,280 mm　幅：2,400 mm 高：2,420 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	〇	リヤ左レンズひび
テールランプ	〇	右レンズ傷
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。フロントバンパー傷、曲がり。左ドアパネル凹み。フロントパネル凹み(ワイパーリンクと干渉有)。フロントインナーパネル凹み。パネル内配線カバー凹み。エンジンキー3本(メイン2本)、ボデーキー2本。

記録簿　有（R6/1～R8/7）

タイヤ残量

単位：mm

	3	1	
	—	—	
1	4	4	2
—	—	—	—
スペア		14	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J80」	令和5年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。煽り、ウイング内張傷。リヤ台枠凹み。観音扉ロックバー曲がり(扉隙間有)。門口左凹み。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2210003112」	令和4年
【備考】PG 寸法:全長1550mm、全幅2375mm、有効長1285mm、有効幅2310mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン欠品。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ