車両チェックシート

管理番号：1138089

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年03月	2RG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0012687

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
172,487km	150PS／110KW	A/T	バキューム	長：3,520 mm 幅：1,770 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、キズ有り。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。スマートキー３個。タンクキー３本。

記録簿　有（R4/9～5/6、R7/3、R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
8	8	8	7
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		(不明)

【備考】丸カンフック４対。アオリロープ穴４対。後スタンション穴１対。アオリ上部縞板張り。※床板腐食穴開き多数有り。


クレーン３段/ラジコン	タダノ	TM-ZX293HRSA 「LC0275」	令和3年02月


【備考】３段ブーム。２.93ｔ。ワイド幅アウトリガー。フックイン。敷板１対。ラジコン付。警報仕様(定格荷重指示装置付)。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	準中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ