車両チェックシート　　管理番号：1138091

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年08月	2PG-CD5CE	アルミウィング	JNCMB02C9JU033098

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
516,708km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,610　mm　幅：2,390　mm 高：2,490　mm　門高：2,410 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。メッキ カバー付き。左カバー 擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	〇	総輪エアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	〇	スチール 300L 200L サビ

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本(メイン)。ドアキー1本、キーレスリモコン１本、ボデーキー3本、コンソール欠品穴。FFヒーター。運転席ドア雨漏り。
記録簿	有（R3/8、R8/10）

タイヤ残量

単位：mm

	5	4		
	—	—		
4	4	3	4	
6	6	6	6	
スペア		5	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-05243」	平成30年

【備考】庫内雨漏り有り。ラッシングレール2段(後半3段)。パレティナガイド。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。観音内側コンパネホルダー。コンパネホルダーより庫内長さ9560mm。庫内キズ汚れ。フェリーフック1対。右側ステンレス工具箱。


格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T066528N」	平成30年06月


【備考】最大昇降荷重1000kg。全長1570mm。全幅2430mm。有効幅2310mm。キャスターストッパー迄1380mm。プラットホーム損傷有り(折り畳み、展開重い)。庫内リモコン。ラジコン(反応悪い)。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ