車両チェックシート

管理番号：1138092

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年07月	2PG-CD5CE	アルミウィング	JNCMB02C0JU033037

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
933,142km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,600　mm　幅：2,390　mm 高：2,490　mm　門高：2,410 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	マルチモニターにブレーキパッド摩耗表示
オーディオ	△	電源つかない。アンテナ伸縮不良。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバーキズ。ヒーター及びメッキカバー付き。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス、ひびエア漏れ無し
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー4本(メイン)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー2本、FFヒーター付き(電源つかない)。コンソール欠品穴。 助手席側ドアバイザー割れ。サイドマーカーレンズ欠損箇所有。
記録簿	有（R5/10）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
7	6	6	6
4	5	4	3
スペア		3	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-05242」	平成30年

【備考】ラッシングレール３段(下１段荷箱後方より半分まで)。パレティナガイド。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。観音内壁収納左右1対。床板中央張り替え。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。


格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T066527N」	平成30年06月


【備考】最大昇降荷重1000kg。全長1570 mm全幅2430有効幅2310 mmキャスターストッパー迄1380 mm。庫内リモコン。キャスターストッパーロック破損。ゲート固定右側破損。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)	大型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

【ボデー内】