車両チェックシート

管理番号：1138093

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年09月	TKG-FK64F	アルミウィング	FK64F-595372

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
504,514km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：7,210　mm　幅：2,380　mm 高：2,390　mm　門高：2,270　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	ホースにじみ
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	〇	左ドアウインカーひび
テールランプ	〇	右ブレーキ灯ひび
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバーキズ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本(メイン1)、ドアロックリモコン1ケ。Rショック左右にじみ。コンソール欠品穴。
※R8/9走行距離：504,505km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（R4/6～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
4	5	5	3
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：全タイヤスタッドレス。スペアタイヤ以外、再生タイヤ。


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「789C9076」	平成29年
【備考】ラッシングレール２段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック6対。庫内キズ汚れへこみ。R跳ね上げ扉。			
跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455 「S80605993」	平成29年06月
【備考】全長1550mm。全幅2340mm。有効幅2180mm。キャスターストッパー迄1320mm。庫内リモコン。最大昇降質量1000kg			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	車内キズ	車内へこみ	車内穴あき	床汚れ