車両チェックシート

管理番号：1138094

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成29年04月	-TF36H2C3	平トレーラー	TF36H2C3-88140
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,010 mm 幅：2,450 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
燃料の種別	-	
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
雨漏り		

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項
記録簿　有（R8/9）

タイヤ残量

単位：mm

8	5	7	8
3	4	13	13
11	10	11	10
スペア		2	—

タイヤサイズ

11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 14PR	—

素材：スチール　備考：3軸目スタッドレス


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平トレーラー	東邦車輌	TF36H2C3 「TF36H2C3-88140」	平成29年03月


【備考】スタンション穴40ケ。スタンション穴埋め材14ケ、前立てシート載せ。床フック8ケ。強化フック左右24対、後ろ4ケ。ロープフック左右21対、前4ケ。右側バスケット、バスケットロープフック3対。左側工具箱2ケ。横根太腐食。床板うき。


【備考】


【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	無	けん引









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ