車両チェックシート

管理番号：1138097

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年09月	QPG-FN1AWDA	幌ウィング	FN1AWD-10195

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
143,814km	320PS／235KW	M/T　７速	エアー	長：9,980 mm　幅：2,400 mm 高：2,460 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	△	ＨＩＤ、右不灯
ウィンカー	〇	右リヤレンズひび
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左カバー擦れ。アンダーミラー取り付け部割れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本(メイン１本)。燃料タンクキー1本。コンソール欠品穴。センターコンソールボックス欠品。

記録簿　有（H27/3～R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

	15	15	
	15	16	
13	13	12	12
—	—	—	—
スペア		14	—

タイヤサイズ

	11/70R22.5	11/70R22.5	
	11/70R22.5	11/70R22.5	
11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—
スペア		11/70R22.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1407 「4KZ3028」	平成26年


【備考】ロープフック左右22対。LED庫内灯2ケ。セイコーラック。庫内キズ汚れへこみ。工具箱左右各1。看板跡。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ