車両チェックシート

管理番号：1138099

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年01月	TKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7055200

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,237km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：5,550 mm　幅：2,150 mm 高：690 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	〇	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	風が出ない ブロアーモーター不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	〇	左取付割れあり
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキー1本(メイン、キーレス付)。
記録簿	有（H27/12～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア		2	—

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—


素材：スチール　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「NC3R 34」	平成26年
【備考】アオリロープ穴5対。床割れ穴あき。床補修跡あり。			
クレーン４段	ユニック	URV374 「F153118」	平成25年11月
【備考】2.93t。フックイン。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	中	点傷有	中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ