車両チェックシート　　管理番号：1138101

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年11月	BDG-FU54JZ	アルミウィング	FU54JZ-552024

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
663,292km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,580 mm　幅：2,400 mm 高：2,380 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、鉄板、ジョロダーレール

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。エアー漏れあり。左ピラー下部凹み。左メッキコーナーパネル割れ、ガタ(取付ブラケット曲がり)。左ドア凹み、曲がり。左ステップ欠品(ブラケット曲がり)。バッテリー130F51×2。 エンジンキー4本。キーレスリモコン１個。ボデーキー2本。燃料タンクキー5本。
記録簿	有（H21/3、H23/10～R8/5）

タイヤ残量

単位：mm

	8	6	
	—	—	
5	7	8	7
6	3	4	4
スペア		5	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D2175」	平成20年


【備考】ラッシングレール２段。ジョロダーレール4列。鳥居形引き出しフック23対。庫内灯4ケ。スタンション穴2ケ。スタンション2本。ウイングスイッチ前後2対。床キズあり。

【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

【ボデー内】