車両チェックシート

管理番号 : 1138102

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
その他	平成18年07月	-HST109HJTD	キャリアトレーラー	静[52]62195静
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
燃料の種別	-	
Adblue		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
雨漏り	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項　サイドマーカー欠損箇所有り。
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

—	—	—	—
—	—	—	—
5	—	—	3
スペア		—	—

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
315/80R22.5	—	—	315/80R22.5
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアキャリア欠。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
キャリアトレーラー	浜名ワークス	HST109HJTD 「HST109HJTD-029」	平成18年07月


【備考】6台積み。下段Rプラットホーム右前シリンダ不動。油圧スライド車軸。歩み板落下防止パネルヒンジ破損。作業灯6ケ。荷台さびキズ有り。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	中	無	けん引









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ