車両チェックシート　　管理番号：1138107

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和4年10月	2RG-NMR88R	クレーン付平	NMR88-7010733

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
75,964km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,450 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 83L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付。ダッシュボードビス穴有り。左右内張ビス穴有り。フロントガラス色付き（社外品の為要交換）。ルーフ右前凹み有。エンジンキー２本(キーレスリモコン付メイン1本)。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
9	8	8	9
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—


素材：アルミ　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和4年
【備考】アオリ上部縞板張り。引出しフック４対。作業灯２個。荷台後角材収納スペース有り。（ブラケット床溶接）			
クレーン３段/ラジコン	ユニック	URG263 「G303692」	令和4年08月
【備考】３段ブーム。2.６３t。標準幅アウトリガー。フックイン。敷板１対。ＭＬ警報型(定格荷重指示装置付)。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ