車両チェックシート

管理番号：1138108

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年04月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-16303
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
988,114km	450PS／331KW	M/T　７速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	液晶バックライト不灯
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左右カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係


点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス サビ
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 390L


デフ


点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV-13-A 「M-25317」	平成30年
【備考】第五輪荷重:11500kg。キャパシティ:13000kg。作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項	エンジンキー2本。コンソール欠品穴。 R7.10.10　904,867km時、DPRマフラーassy(リビルト品)交換。(記録簿有り)
記録簿	有（R3/4～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	11	10		
	—	—		
15	15	15	15	
—	—	—	—	
スペア		—	15	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	295/80R22.5

素材：スチール　備考：後輪再生タイヤ