車両チェックシート

管理番号：1138109

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7101727

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
785,305km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,765　mm　幅：2,405　mm 高：2,440　mm　門高：2,335　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	選局スイッチ不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	△	ブレード取付部ガタツキ
ミラー	〇	サイドアンダーミラーキャップ欠品
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール150L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ･ビス穴･小物入れ欠品　エンジンキー 2本（キーレスリモコン付メインキー 1本、メインキー 1本）　ボディキー 2本※キーシリンダー固着
記録簿	有（H29/2～R8/8）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：タイヤパターン：フロント=ミックス／リヤ･スペアタイヤ=ノーマル

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6H4410」	平成28年


【備考】煽り 2方開　セイコーラック 1対　ラッシングレール ２段　鳥居型引出しフック 5対　LED庫内灯 3個　パレットローラー 10本（積込み）


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ