車両チェックシート

管理番号：1138112

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年01月	SKG-FBA60	ダンプ	FBA60-501488

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
182,872km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：3,010　mm　幅：1,520　mm 高：430　mm　門高：360　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	〇	曲がり。
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良。
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	〇	右前ひび。左前水滴有り。
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバーキズ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ 変色。
燃料タンク	〇	スチール 70L。タンクバンド曲がり。側面凹み(漏れ無し)

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本 突入防止装置左右プロテクター欠。
記録簿	有（H26/1～R2/12、R5/1、R7/1、R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	6	7		
	—	—		
6	6	6	6	
—	—	—	—	
スペア		—	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアキャリア欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「11B12H002Y」	平成23年12月


【備考】手動コボレーン。左右アオリ上端アングル溶接。船底型。前壁アングル補強。ロープフック左右5対。作業灯1ケ。荷台キズへこみサビ。左側バスケット。左側スコップ掛け。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ