車両チェックシート　　管理番号：1138118

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年06月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-610947
走行	**馬力**	**シフト**	**ブレーキ**	**ボディ内寸**
193,380km	220PS／162KW	M/T　６速	エアー	長：6,240 mm　幅：2,405 mm 高：2,405 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5567」	令和5年
【備考】煽り 2方開　セイコーラック 1対　ラッシングレール 2段　引出しフック 5対　LED庫内灯 3個			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3RMA2 「22T031137N」	令和4年03月
【備考】全長 1,575㎜（キャスターストッパー迄 1,375㎜）　全幅 2,435㎜（ステージ幅 2,400㎜）　最大昇降荷重 1,000kg			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型

特記事項	キャブ内 傷･汚れ･ビス穴固着　エンジンキー 1本（メインキー 1本）　キーレスリモコン 1個　ボディキー 1本※キーシリンダー
記録簿	有（R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	1	0	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア		13	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：スタッドレス（スペアタイヤはミックス）



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ