車両チェックシート

管理番号：1138120

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年03月	2RG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7135087

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
588,837km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,220　mm　幅：2,220　mm 高：2,390　mm　門高：2,290　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	〇	2速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	〇	左右ドアウィンカー傷
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	キャップ欠品
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー1本(メイン、キーレス付)。ボデーキー2本。バッテリー85D26L。

記録簿　有（R1/6～R8/9）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6		
	—	—		
10	10	10	10	
—	—	—	—	
スペア		10	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6HK250」	令和1年

【備考】ラッシングレール2段。鳥居型引出しフック5対。庫内灯3ケ。床板削れ、割れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)	中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ