# 車両チェックシート

管理番号：1138122

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | 平成30年11月 | TPG-XZU655M | 平ボディ | XZU655-0010427 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(ロング) |
|---|---|---|---|---|
| 192,486km | 136PS／100KW | A/T | バキューム | 長：4,350 mm 幅：1,770 mm<br>高：370 mm 門高： mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |
| 燃料の種別 | - | ディーゼル |
| Adblue | ／ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | 〇 | 後:左割れ |
| テールランプ | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |
| 雨漏り | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付。キャブ全体補修ペイント有り。130D31L。エンジンキー２本(メイン1本)。

記録簿　有（R2/11、R6/12～R8/5）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | |
| | — | — | |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 5 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 205/70R16 | 205/70R16 | |
| | — | — | |
| 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 205/70R16 | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 平ボディ | 完成車 | | 平成30年 |


【備考】床板張替え済。アオリ枠補修ペイント有り。


【備考】


【備考】


## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | 準中型 |




【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|