日付 : R8. 04/17

# 車両チェックシート

管理番号 : 1237004

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ | 平成30年10月 | TRG-LLR85AR | 平ボディ | LLR85-7001126 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(ロング) |
|---|---|---|---|---|
| 111,107km | 150PS／110KW | M/T　５速 | バキューム | 長：4,285　mm　幅：1,795　mm<br>高：375　mm　門高：　mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | 〇 | ロッカーカバー |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | 〇 | 5速 |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　キャブ天井キズ･凹み　キャブバックパネルキズ凹み　キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー２本（内､キーレスリモコン付１本）
記録簿　有（H31/4～R7/4）

### タイヤ残量

単位 : mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | | |
| — | — | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| — | — | — | — |
| スペア | 6 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 205/70R16 | 205/70R16 | |
| | — | — | |
| 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 225/70R16 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 205/70R16 | — |

素材 : スチール　備考 :

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 平ボディ | メーカー完成車 | 「1156491」 | 平成30年 |

【備考】煽り３方開　セイコーラック１対　ロープフック：サイド９対／リヤ４ヶ所　ロープ穴３対　床フック３対
前立て加工　床板右前割れ　床後方４５cm鉄板張り　枕木２本ボルト止め

【備考】

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |













【外装】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

【ボデー内】