日付 : R8. 04/01

車両チェックシート

管理番号 : 1237016

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年03月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-571741

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
90,818km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：4,300　mm　幅：2,070　mm 高：2,070　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ケ、R左ショックにじみ、キャブルーフ凹み及びキズ有り、運転席ドア灰皿破損、助手席ドア灰皿欠損、助手席ドア内張テープ固定、室内汚れ バッテリーサイズ:75D23L、120D31L
記録簿	有（R3/3、R4/3　R7/10）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	4	
	—	—	
6	6	8	6
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「356N0879」	平成25年05月

【備考】年式違い、看板跡、ラッシングレール２段、LED庫内灯2ケ、R3枚扉、R扉90度ストッパー、左側スライド式サイドドア(開閉固い)、庫内キズ汚れ、前壁キックパネル外れ、左側工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ