日付：R7. 12/12

車両チェックシート

管理番号：1237047

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年07月	QKG-FV60VY	土砂禁ダンプ	FV60VY-510108

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
162,119km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：6,190 mm　幅：2,280 mm 高：1,255 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	〇	5速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　フロント右コーナーパネルタイラップにて固定　キャブ内 傷･汚れ 有り
メインキー1本　キーレスリモコン1個　燃料タンクキー1本
バッテリーサイズ（個数）：155G51（2個）

記録簿　有（H28/6～R7/4）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
3	1	2	1
11	11	11	11
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	—	—	

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	「F605444384Z」	平成27年

【備考】舟底1方開　ステンレス張り　可動式リヤバンパー

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ