日付：R7. 12/25

車両チェックシート

管理番号：1237103

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年05月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-541359

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
233,079km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,650　mm 幅：2,400　mm 高：2,530　mm 門高：2,430mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	取付にじみ
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。フロントアブソーバー左右にじみ。右ピラーバイザー割れ。 スマートキー2個。ボディーキー1本（固着のため使用不可）。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	9	8	
	7	8	
8	8	8	7
4	4	4	4
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9A4337」	令和5年

【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ