車輌状態調査票

管理番号 353628　　鍵番号

調査日 R8 年 11 月 12 日

【情報】 形状: 小型 木製平ボディ パワーゲート付き パートタイム4WD

メーカー	いすゞ	型式	2RG-NJS88A	サイズ	大型 増t (中型)		
通称	エルフ	車台番号	NJS88-7000392		(小型) 牽引 他		
年式	R2 年 8月	定員	3 人	最大積載	2000 kg		
車検期間	年 月 日	車検切れ	一時抹消	走行距離	37529 km		

【エンジン】 状態 A・B・(C)・D・E　始動性 (良)・不良

型式 4JZ1　馬力 110 kW(150 P/S)

状態 (良好) 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]

マフラー 装備:(DPD)・(AdBlue)・無　状態:(良好)・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(50 L) サブ(L)

【駆動系】 4x2 (4x4) 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T (5)速・A/T [ ] 状態

クラッチ ペダル (有)・無 状態

デフ オイル漏れ 有・(無) 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 (バキューム) 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】

フレーム (良好) サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス (リーフサス) 前インディペサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 (通常) ハイキャブ ワイドキャブ　ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 (中) 大　シート 良好 (汚れ) 破れ 運転席シート塗料付着

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 4ヶ所

パワーウインド (良好) 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 (電動格納) (左・(両側))・ヒーター・ワイパー

エアコン (オート) マニュアル 効き (良)・不良 [ ]

電装 (ETC) バックカメラ (ドラレコ) ナビ

【タイヤ】 (高床) フルフラットロー フラットロー

	サイズ	残量					
FF	205/75 R16 113/111 LLT	5		4			
FR							
RF	〃	5	5	4	5		
RR							

タイヤ (ノーマル) スタッドレス　ホイール スチール・(アルミ)

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー 完成ボディ

型式

製造番号

製造年月

荷台内寸 長さ 3030 幅 1630 アオリ高さ 380

床面高さ　プロテクタ高さ

アオリ (木製)・アルミ　セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対

床面 鉄板張り・二重張り　スタンション穴 0ヶ所・床フック 0 対

仕様

● 中柱 差込・回転式・(無)

● 後部柱 差込・(固定)・無

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号


製造年月


● パワーゲート (垂直)・格納・跳ね上げ・無


メーカー : 新明和工業


型式 : RE06-1133

製造番号 : S2603005611









●備考