車輌状態調査票

管理番号 353743　　鍵番号

調査日 R8 年 11 月 7 日

【情報】 形状: 小型 完成(木製平ボディ)

メーカー	いすゞ	型式	TPG-NJR85A	サイズ	大型 増t (中型) 小型 牽引 他
通称	エルフ	車台番号	NJR85-7075931		
年式	R1 年 6 月	定員	3 人	最大積載	2,000 kg
車検期間	年 月 日 車検切れ	一時抹消		走行距離	88,414 km

【エンジン】 状態 A・(B)・C・D・E　始動性 (良)・不良

型式 4JJ1　馬力 110 kW(150 P/S)

状態 (良好) 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]

マフラー 装備: (DPD)・AdBlue・無　状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(75 L) サブ(L)

【駆動系】 (4x2) 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 速・(A/T) [スムーサー] 状態

クラッチ ペダル 有・(無) 状態

デフ オイル漏れ 有・(無) 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 (バキューム) 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】

フレーム (良好) サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 (通常) ハイキャブ ワイドキャブ　ベッド 有・(無)

キャブ内汚れ (少) 中 大　シート (良好) 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 1 ヶ所

パワーウインド (良好) 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き (良)・不良 [ ]

電装 (ETC) バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 (フルフラットロー) フラットロー

	サイズ	残量					
FF	195/75R15 109/107NLT	8		9			
FR							
RF	〃	8	8	8	8		
RR							7

タイヤ ノーマル スタッドレス　ホイール スチール・(アルミ)

ミックスパターン

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー

型式

製造番号

製造年月

荷台内寸 長さ 3120 幅 1620 アオリ高さ 380

床面高さ　プロテクタ高さ

アオリ (木製)・アルミ　セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対

床面 鉄板張り・二重張り　スタンション穴 0 ヶ所・床フック 0 対

仕様

● 中柱 差込・回転式・(無)

● 後部柱 差込・固定・(無)

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号


製造年月

● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・(無)


メーカー :

型式 :


製造番号 :




ミラーに擦り傷



交換済





●備考

○ メーターパネルに縦すじのヒビ

○ スピーカーなし.

ウィンドウガラス 水滴のような削れ.