VEHICLE CONDITION REPORT

# 車輌状態表

| 管理No | 車名 | 形状 | | |
|---|---|---|---|---|
| G-03020 | フォワード | 低温冷凍車　パワーゲート　ベッド付　リアエアサス　ワイド　増トン | | |
| 初年度 | 型式 | | 車体番号 | |
| 令和3年03月 | 2PG-FTR90V2 | | FTR90-7013251 | |
| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 | 排気量 | 車検期限 |
| 2人 | 358,624　km | 6,800　kg | 5,190　cc | 抹消 |

**上物**

2021/1　菱重　TDJS60A-L2　-30℃設定　エバハウス
2021/1　日本フルハーフ　リア観音扉　ラッシング2段　システムフロア―　断熱80mm
2021/1　極東開発　格納ゲート　箱内リモコン　ラジコン

| シフト | 原動機 | ICターボ | 燃料 | 馬力 |
|---|---|---|---|---|
| F6 | 4HK1 | 有 | 軽油 | 240-ps |
| 車体色 | AC | PS | PW | エアバッグ |
| 白 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ABS | 電動ミラー | | | |
| 有 | 左 | | | |

**その他装備**

バックカメラ, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー ,HSA, IESC
(メッキ)フロントバンパー

| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
|---|---|---|
| 9,820　mm | 2,480　mm | 3,460　mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
| 7,320　mm | 2,290　mm | 2,210　mm |

**タイヤ状態(分山)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | |
| | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| スペア | 10 | | |

| フロント | リア |
|---|---|
| 265/70R19.5 | 〃 |

**キャブ内部**

| 汚れ | シート破れ |
|---|---|
| 小 | 有り |

**フロントガラス**

飛び石有




| 修復歴 | 修復箇所 |
|---|---|
| 無し | |

| エンジン状態 | ミッション、デフ状態 |
|---|---|
| 良好 | 良好 |

**フレーム状態**

各所錆(錆落とし、仕上げ済)

**車輌状態**

・庫内各パネル凹み傷
・パワーゲートアームシリンダーオイル滲み
・パワーゲートデッキ裏錆

GROOVAVE
Truck dealer