車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状
G-04438	ギガ	ダンプ　2デフ

初年度	型式	車体番号
平成28年10月	QPG-CXZ77BT	CXZ77BT-7001192

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	190,742　km	8,500　kg	9,830　cc	令和8年10月23日

上物

2016/8　新明和　DRS11-02S0　電動コボレーン　プロテクターはしご付
リアフェンダー、ツールBOX、Sバンパーステンレス
燃料タンク、リアアオリ、リアバンパー、リアフレーム先ステンレス張り

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F7	6UZ1	有	軽油	380-ps
車体色	**AC**	**PS**	**PW**	**エアバッグ**
紫	有	有	有	有
ABS	**電動ミラー**			
有	左			

その他装備

アルミホイール, キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト, ドラレコ ,DPD, HSA, IESC
(メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー、ミラー、ステップ、フェンダーガーニッシュ(一部ウロコステン)、キャブはしご、ドアノブ、ドアー部窓沿い

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
7,700　mm	2,490　mm	3,490　mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5,100　mm	2,200　mm	520　mm

タイヤ状態(分山)

	5	5	
5	5	8	2
2	8	2	2
スペア			

フロント	リア
11R22.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部

汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	左リアアクスルズレ

フレーム状態	車輌状態
フレーム付着物 サブフレーム所々錆小	・コボレーンシート破れ ・ボディー各所傷凹み ・右サイドマーカー3か所外れ、1カ所不灯

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319