VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-04918	エルフ	低温冷凍車　ワイド超ロング		
初年度	型式		車体番号	
平成31年01月	2RG-NPR88YN		[redacted]	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	212,672　km	3,800　kg	2,990　cc	抹消

上物　2019/1　東プレ　左スライドドア　リア観音扉　ラッシング2段　床ステンレス　90度ス
トッパー　ツールBOXステンレス　断熱55㎜(ドア)　ジョロダー2列
2019/1　東プレ　エバハウス　-30℃設定

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
スムーサーE(2ペダル)	4JZ1	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備　バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ
ASR, ドラレコ,DPD, HSA

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
7,440　mm	2,180　mm	3,070　mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
5,360　mm	1,990　mm	1890mm 床面地上高1000　mm

タイヤ状態(分山)

	5	5	
要交換	要交換	要交換	要交換
スペア	8		


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り,焦げ穴

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
ロッカーカバーオイル滲み小 リアクランクシールオイル滲み小	ドラッグリンクブーツ後ろ側破れ

フレーム状態	車輌状態
良好	・Fバンパー右押され ・荷箱内パネル右後ろ一部切れ穴 ・左R観音扉内側一部割れ 外気温28℃ スタート30℃→3ｈ-12℃

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319