車両明細票

■ 基本情報・スペック

管理番号	60-166	車名	日野	初年度登録	平成30年（2018年）04月
型式	2DG-FN1AGG	車体番号	FN1AG-100217	架装形状	バン（ゲート付）
前使用者	営業用	車検有効期限	抹消	走行距離	606,000km
積載量	9,300kg	荷台寸法(mm)	L10,010×W2,390×H2,350	A/C	良
ブレーキ	エアー	馬力	360ps L6ターボ	燃料タンク	３００Ｌ＋３００Ｌ
リサイクル預託金	13,100円				
備考	２０ｔ仕様　前輪２軸　リヤーエアサス　導風板付　リターダ　バックアイカメラ付　ＥＴＣ無し				

■ 上物

上物メーカー名	フルハーフ　型式：ＤＬＪ　製番：Ｔ７ＧＤ７２０
年式、型式及状態	同年式　根太タテ（スチール）ヨコ（アルミ）　床（木）　ラッシング２段　門高：２２８０ｍｍ　格納パワーゲート付
その他	新明和製 格納ゲート付　型式：ＲＡＫ１０－６４８６　製番：Ｓ８１２０５５４０　有効長：１５５０mm　リモコン付

■ 状態

エンジン状態	良好		
ミッション・デフ	良好　７　Ｆ	フレーム関係	所々サビ部有り
キャブ	内部汚れ：中　　シート破れ：無 ベッド　：無　　キャブ幅　：	キャブその他	
フロントガラス	飛石有	記録簿	無
PMマフラー	無	スピードリミッター	有

■ 外装状態及び不良個所

外装状態			
①	左右ボデー後方凹	⑪	
②	フロントバンパー左キズ凹（小）	⑫	
③	キャビン左パネル凹部有り	⑬	
④	左ステップカバー割れ	⑭	
⑤	下廻り,ボデーサビ有り	⑮	
⑥	左リヤーフェンダー凹,曲がり	⑯	
⑦	左ボデー前コーナーカバー凹	⑰	
⑧	箱内張コンパネ割れ部有り	⑱	
⑨	ラッシングレール曲がり部有り	⑲	
⑩	パワーゲート右ストッパーロック欠損	⑳	

■ タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 11R22.5-14PR
サイズR 11R22.5-14PR
アルミホイール付　リヤースタッドレスタイヤ