| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | いすゞ | R3/11 | 2PG － CYZ77C－7000741 | チップダンプ | |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜136か 事業用 | R7. 11. 18 | 切れ | 342,804 km | | 11,600 kg | L 9,150 | W 2,400 | H (門) 2,350 | |
| | | 抹消 | ﾀｺ年月 | 一体 別体 | | | | | |

| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ﾌﾞﾚｰｷ | (A) V | EG | 380 ps | T/M | 7 速 3 | ペダル | リターダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | ナシ 部分的にサビ有り(補修塗装済み) |

上物メーカー名 年式,型式及状態等

極東 DD10－75 ローツインパワーダンプ フルダンプ角約32°
アルミ煽り リア観音扉 床樹脂板？張り
横根太部分的にサビ(補修塗装済み)
リアバンパーステー補修跡有り

| キャブ内部 | | | |
|---|---|---|---|
| ベット | (有) | 無 | |
| 汚れ | 小 | (中) | 多 |
| シート破 | (有) | 無 | |
| ETC | 有 | (無) | |
| ラジオ | (良) | 不良 | |
| ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ | (有) | 無 | |

| 備考 | | |
|---|---|---|
| ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| 補助ブレーキ | 段 | |

ミラーヒーター、ワイパー
オーディオ不良
**特記、重点確認**
2デフ 6X4

リサイクル料 ¥14,900

| Fガラス | | |
|---|---|---|
| 要交換 | 良好 | (飛石)有 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | (有) | 無 |
| R4～R6年分 ディーラーにて | | |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテ | 有 | (無) |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 300L | | |

前回り全体的に飛び石

リッドメッキ飛石、小凹傷ハガ



タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | | 3 | |
| | | | | |
| 3 | 3 | | 3 | 3 |
| 3 | 3 | | 3 | 3 |
| ス | | | | |
| ペ | | | | |

| | |
|---|---|
| F サイズ | 275/80R22.5 |
| R サイズ | アルミホイル |