	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	R 2年9月	2RG － FDA20－580292	4WD 冷蔵冷凍車	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法（mm）			新潟県新発田市
長野800す 自家用		切れ / 抹消	105,800 km	タコ年月 / 一体 別体	1,850 kg	L 3,060	W 1,690	H (門) 1,660	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	130 ps	T/M	速 2	ペダル	オートマ

		キャブ内部	備考		
ミッション・デフ（異音、油漏）	特になし	ベット 有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係（錆、車体番号等）	サビ有り	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式,型式及状態等	特記、重点確認	シート穴・破 有 無	全低床 フルタイム4WD		
東プレ XV22LSC－P スタンバイ有、コード欠 簡易2室 仕切扉付		ETC 有 無			
ガスR404A －10℃確認（外気5℃時/1時間）		ラジオ 良 不良			
東プレ 製番 F205337 2020年8月 左サイドドアスライド リア観音		バックモニタ 有 無			
床FRP（キズ凸凹）スノコ敷き 水抜前1ヵ所		カラー 白黒	リサイクル料	¥8,830	
ボディー全体的にキズ凸凹有り エンジンサビ、オイル汚れ有 キャブ裏サビ有					

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		

左右Fフェンダー小キズ

右ドア内キズ、左ドアキズ凹

左右サイドバンパーキズ、サビ



マフラー、下まわりサビ

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	3	3	
3	3	3	3

スペ	9	スタッドレス
F サイズ		195/85R15
R サイズ		195/85R15