	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 31年2月	TKG - XZU695M－0004607	4WD 冷蔵冷凍車 低温	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法（mm）			新潟県新発田市
		切れ	58,500 km		2,800 kg	L	W	H (門)	
不明	令和9年9月23日	抹消	ﾀｺ年月	一体 別体		4,400	1,680	2,000	

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	A (V)	EG	136 ps	T/M	5 速 3 ペダル

ミッション・デフ（異音、油漏）	特になし	
フレーム関係（錆、車体番号等）	サビ有り	
上物メーカー名 年式,型式及状態等	東プレ XV22HOC-Q	特記、重点確認
ガスR404A －25℃確認（外気18℃時/2時間）		
東プレ F194013 2019年2月 左サイドドアスライド		
ラッシングレール2段 床ノンスリップアルミ（キズ有） 水抜前後各2ヵ所		
新明和製格納ゲート 1000kg RAK10		
ボディーキズ、看板消し跡有り リアエバまで内向1850mm		

キャブ内部			
ベット	有	(無)	
汚れ	小	(中)	多
シート穴・破	(有)	無	
ETC	(有)	無	
ラジオ	(良)	不良	
ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ	(有)	無	
カラー	(白)	黒	

備考		
ヘッドランプ	HID	(ハロゲン)
補助ブレーキ	段	

全低床
標準ロング
ハイルーフ

リサイクル料	¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	(飛石有)
小、車検可		

記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無

燃料タンク
100L

Fパネル飛び石




Fグリルキズ



右クォーターパネルキズ

左右Fフェンダーキズ、凹





左ドア内側下キズ、凹み

マフラー、下まわりサビ

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	4	4	
5	5	5	5

ス ペ	9	スタッドレス
F サイズ		205/85R16
R サイズ		205/85R16