	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	トヨタ	H 30年4月	TKG - XZU675ー0008791	4WD 冷蔵冷凍車 中温	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法（mm）			新潟県新発田市
		切れ	231,600 km		2,000 kg	L	W	H (門)	
不明	令和9年4月27日	抹消	ﾀｺ年月	一体 別体		3,040	1,730	1,820	

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	A (V)	EG	136 ps	T/M	5 速 3 ペダル

ミッション・デフ（異音、油漏）	特になし	
フレーム関係（錆、車体番号等）	サビ腐食有り	
上物メーカー名 年式,型式及状態等	菱重 TDJS30A-L2	特記、重点確認
ガスR134A －5℃確認（外気18℃時/0.5時間）		
フルハーフ 型式 GAC7 2018年2月（メーカー確認済み）プレート欠け有り		
左サイドドアスライド 床キーストン（キズ） 水抜前2ヵ所		
ボディー全体的にキズ、凹み有り キャブ裏サビ腐食有り		

キャブ内部			
ベット	有	(無)	
汚れ	小	(中)	多
シート穴・破	(有)	無	
ETC	(有)	無	
ラジオ	(良)	不良	
ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ	(有)	無	
カラー	白黒		

備考		
ヘッドランプ	HID	(ハロゲン)
補助ブレーキ	段	

ハイルーフ
全低床
パートタイム4WD

リサイクル料	¥8,060

Fガラス		
要交換	良好	(飛石有)
小、車検可		

記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無

燃料タンク
80L

Fパネル飛び石




右Fフェンダーサビ





マフラー、下まわりサビ



タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	2	2	
2	2	2	2

ス ペ	8	スタッドレス
F サイズ		185/85R16
R サイズ		185/85R16