	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H18/6	ADG - FD7JGWA－10423	Wキャブ平アルミP/G	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
				L	W	H(門)	
八王子100す 自家用	一時抹消	113,296 km ﾀｺ年月 一体/別体	3,000 kg	3,900	2,120	1,630	

エンジン状態	AC	ﾌﾞﾚｰｷ	EG	T/M
A (B) C	(良) 不良 無	(A) V	210 ps	速 2 ペダル トルコン(オートマ)

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし

上物メーカー名　年式,型式及状態等

美川ボデー　アルミ方開H600　差込式柱(サビ補修)　ロッカーサビ補修
セイコーラック1対　ラッシングレール1段　床板張り　床フック4対
極東製アーム式ゲート(S802)　800kg　L950　W1920　外側サビ補修凸凹有
アコーディオンアーチ　シート一部パッチあて小　前立て下部板はがれ
電動キャブチルドスイッチカバー欠損

キャブ内部	
ベット	無
汚れ	小 (中) 多
シート破	(有) 無
ETC	(有) 無
ラジオ	(良) 不良
ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ	有 (無)

備考	
ヘッドランプ	HID ハロゲン
補助ブレーキ	段

特記、重点確認
7人乗り

リサイクル料	¥10,810

Fガラス	
要交換	良好 (飛石有)
小　車検可	


記録簿	
有	(無)

取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無

燃料タンク
100L


前回り全体的にすり傷、飛び石





右Sバンパー曲がりサビ、左Rフェンダー曲がり





左ドア傷

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	5		5	
5	5		5	5

スペ	スタッドレス
F サイズ	225/80R17.5
R サイズ	