# 車　両　状　態　表

2021/2/26

| | |
|---|---|
| 管理番号 | EM-2551 |
| シャシーメーカ | 日野 |
| 年式 | 平成 18 年 9 月 |
| 型式番号 | ADG-GK8JKWA |
| 車台番号 | GK8JKW-10104 |
| ⇒該当に○ | 標準　ワイド<br>ショート　セミロング<br>ロング　超ロング |
| 車検 | 抹消　令和1年6月29日 |
| 最大積載量 | 11,000 kg |
| 架装形状 | コンクリートミキサー車 |
| 走行距離 | 203,756 km |
| ミッション | F 6MT |
| 馬力 | 199 PS (kW) |
| エンジン型式 | J08E |
| 駆動方式 | 6×4 |
| タイヤ形状（該当に○） | (高 床)　低床　全低床 |

| | |
|---|---|
| 架装メーカ（ボディ） | カヤバ MR4540E |
| 架装型式（工番） | DF-6338 |
| 架装年式 | |
| 架装内寸（LxWxH）mm | |
| 架装門口（WxH）mm | |
| 冷凍機メーカ | |
| 冷凍機型式 | |
| 冷凍機年式 | |
| 設定温度 | |
| ゲートメーカ・型式 | |
| 荷重 | |
| その他 | (P/S) (P/W) AW キーレス Bカメラ<br>(ETC) (ABS) ナビ テレビ |

電動ホッパーカバー付　左灰皿欠
運転席シート　ヘタリ　スレ
ドラム容量8.9㎥
最大混合容量4.5㎥
左側キャブ梯子欠
フロントバンパー右下凹み
左ドア下部凹み破損
ドラム内コンクリート付着小

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fガラス状態 | 要交換 | (良 好) | 飛石有 |
| 工具 | (有) 無 | カギ数 | 1個（スペア 1個） |
| ジャッキー | (有) 無 | 車検証入れ | 有 (無) |
| 記録簿 | 有 (無) | ターボ | (有) 無 |
| 保証書 | 有 (無) | ベット | (有) 無 |
| PMマフラ | (有) 無 | AC | (良) 不良 無 |
| 証明書 | 有 (無) | キャブ内汚れ | (小) 中 多 |
| S・リミッタ | (有) 無 | キャブ内シート破れ、汚れ | 有 (無) |
| 証明書 | 有 (無) | 補助ブレーキ | (排気) リターダー |
| リサイクル券 | 10,810 円 | | |

タイヤ状態（ミリで記載）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2 | | | 4.2 | |
| 4.4 | 4.4 | | 3.9 | 4.2 | |
| 3.4 | 1.4 | | 1.3 | 1.4 | |
| | | | 0.0 | スペア | |

タイヤサイズ　F: 255/70R22.5
R: 255/70R22.5

バッテリーサイズ　130F51 ×2

外装キズ 等