日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0238124

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年02月	TPG-FD7JLAG	アルミウィング	FD7JLA-23503

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
541,546km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm　幅：2,390 mm 高：2,400 mm　門高：2,320 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ 左レベライザー不動
ウィンカー	〇	R右取り付け部割れ
ワイパー	〇	右アームがた
ミラー	〇	左右カバー擦れ、左ミラーキャップ欠損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本(メイン1)、ボデーキー1本(シリンダ異物噛み込み)、オートクルーズ、コンソール欠品穴、右ドア灰皿破損、Fガラス点傷多数、F右車高灯不灯(LED)

記録簿　有（H31/2～R7/2）

タイヤ残量

単位：mm

	4	5		
	—	—		
5	5	5	6	
—	—	—	—	
スペア	2	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8E 「4TB6237-03」	平成29年02月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、渡し板、庫内キズ汚れ、ウイング内張及びアオリ内側穴空き有り、右観音ドア閉まり難い、右側工具箱			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S80402875」	平成29年06月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1390mm、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ