日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0238127

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7069852
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
902,075km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,240 mm　幅：2,400 mm 高：2,390 mm　門高：2,290 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	〇	タペット音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー、ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	〇	ケース
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	〇	解除しない時有。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ D席ガタ有。
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー1本、ドアキー1本、ボディーキー3本。
記録簿	有（R3/9～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5		
	—	—		
1	3	4	3	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DQ759」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5ケ、左ステンレス製工具箱、渡し板。庫内傷、汚れ。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T040354N」	令和6年
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2420mm、有効幅2320mm、キャスターストッパー迄1390mm、ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ