日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0338064

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年09月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7064208

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
304,042km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,220 mm　幅：2,400 mm 高：2,390 mm　門高：2,290 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	ビニールカバー付き、リクライニングノブ欠損、助手席カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、右サイドバンパー破損、突入防止装置左右プロテクター欠損
記録簿	有（H28/8～R5/8）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5		
	—	—		
6	4	5	5	
—	—	—	—	
スペア	6	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DQ068」	平成26年

【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対庫内キズ汚れ有り、左側工具箱、右側ステンレス工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ