日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0438035

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年08月	2PG -CYL77C	冷凍バン	CYL77C-7002226

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
445,411km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,350 mm　幅：2,280 mm 高：2,220 mm　門高：2,200 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き、メッキカバー付き、左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス エアサスコントローラ電源入るが動作しない
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H211677」	令和3年08月
【備考】年式違い、左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯5ケ、水抜き穴前後4ヶ所(止水栓欠損ヶ所有り)、キーストン、ジョロダーレール4列、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、左側工具箱、右側ステンレス工具箱、庫内キズ汚れ有り			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SA-CNF 「999100444BL」	令和1年
【備考】年式違い(エバ2021年)、-35度設定、1時間運転17.0℃→-12.3℃確認(外気温12度)、エンジン稼働時間:3582時間			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　エンジンキー2本、燃料タンクキー4本、ボデーキー2本、オートクルーズ、左前車高灯破損、キャブ指定色

記録簿　有（R4/11、R5/11）

タイヤ残量

単位：mm

	5	2	
	—	—	
5	4	3	3
4	3	3	2
スペア		2	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：スチール　備考：3軸目再生タイヤ、スペアタイヤスタッドレス